



Испытательный центр
ООО «Русь ЭО»

105203, РФ, г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 8;
ОГРН 1067758593980; тел. +7 (977) 643-00-08, e-mail: info@rus-eo.ru; web:https://:rus-eo.ru

Заключение № 96680-216Э
по результатам оценки соответствия лифта в форме обследования

Адрес установки

**Московская область, г. Красногорск, ул.
Циолковского, д. 17, п. 1**

Учетный (идентификационный)

номер: лифт №

96680

Заказчик

ЖСК "Зенит-К"

«Утверждаю»

Руководитель испытательного центра

Герасимов В.В.



29 июня 2021 г.

Москва, 2021г.

Установочный (монтажный) чертеж	Имеется	Удовлетворительное	Частично не соответствует
Принципиальная электрическая (гидравлическая) схема	Имеется	Удовлетворительное	Частично не соответствует
Руководство (Инструкция) по эксплуатации	Отсутствует		

7. Выводы и условия возможного продления срока использования лифта

7.1 Лифт не соответствует общим требованиям безопасности, установленным Приложением 1 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». (с учетом назначения лифта) специальным требованиям безопасности, установленным Приложением 1 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7.2. Техническое состояние оборудования, направляющих кабины и противовеса, а также другие обследованные металлоконструкции лифта находятся в удовлетворительном состоянии, допускающем возможность продления срока использования лифта до 29 июня 2024 г., при соблюдении следующих условий:

- а) использования лифта по назначению и в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;
- б) выполнения осмотров, технического обслуживания и ремонтов лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;
- в) соблюдения условий эксплуатации лифта;
- г) проведения оценки соответствия в форме периодического и частичного технического освидетельствования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53783-2010;

8. Необходимые мероприятия по обеспечению соответствия лифта требованиям технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов»

Владельцу лифта в срок, не позднее 15 февраля 2025 года, рекомендуется принять решение о проведении модернизации, замены лифта или выводе лифта из эксплуатации.

В случае принятия решения о модернизации, в ходе ее выполнения, в срок не позднее 15 февраля 2025 года, необходимо:

- устранить выявленные несоответствия, указанные в п.п. Таблицы 1, п.6.1 настоящего заключения;
- привести в соответствие с требованиями технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» и ГОСТ Р 53780-2010 техническую документацию, указанную в Таблице № 3 настоящего Заключения.

Дополнительные рекомендации

Рекомендуется:

- устранить выявленные несоответствия, указанные в п.п. Таблицы 1, п.6.1 настоящего заключения в срок до 15 февраля 2025 г. ;
- устранить выявленные дефекты, повреждения, неисправности указанные в Таблице 2 настоящего заключения в рекомендованные сроки.